Прайс-лист на поверку и ремонт геодезических приборов на 2017 г.

тип прибора	ОРА РЕМОНТ			Стоимость нормо-часа,	Стоимость поверки,
	1 КАТЕГОРИЯ	2 КАТЕГОРИЯ	3 КАТЕГОРИЯ	руб. (с НДС)	руб. (с НДС)
ТЕОДОЛИТЫ УОМЗ (2Т30П, 4Т30П, 3Т5КП, 4Т15П, 3Т2КП и др.), RGK, Vega, DET-2, CST/Berger South, Foif и пр.	Пользовательская калибровка, юстировка; сервисная калибровка, регулировка-подтяжка винтов и т.п. операции	Настройка; ремонт, замена наводящих винтов; юстировка, замена компенсатора; чистка лимба и т.п. операции	Ремонт, замена сразу нескольких узлов прибора; ремонт, замена оси; устранение эксцентриситета лимба и т.п. операции	1 400	3 000
OПТИЧЕСКИЕ HИВЕЛИРЫ H-05, УОМЗ, Sokkia, Leica, RGK Nikon, SP, Bosch, Vega, CST/Berger South, ADA, Geobox и пр.	Пользовательская калибровка, юстировка; сервисная калибровка, регулировка-подтяжка винтов и т.п. операции	Настройка; ремонт, замена наводящих винтов; юстировка, замена компенсатора и т.п. операции	Ремонт, замена сразу нескольких узлов прибора; ремонт, замена оси и т.п. операции	950	2 000
ЦИФРОВЫЕ НИВЕЛИРЫ Trimble DINI 03/07, Leica Sprinter, DNA Sokkia SDL, Topcon GeoMax и пр.				2 000	3 500
ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ Bosch, Topcon, Geo-Fennel, Leica	В индивидуальном порядке по результатам проведенной первичной диагностики				3 000
ЭЛЕКТРОННЫЕ TAXEOMETPЫ УОМЗ, Nikon, Spectra Precision, , Trimble, Leica, Sokkia, Topcon, South, GeoMax, CST и пр.	Пользовательская калибровка, юстировка; сервисная калибровка, юстировка (при помощи сервисных программ), устранение неравенства колонок, механической коллимации; ремонт трегера; регулировка подтяжка винтов и т.п. операции	Настройка датчиков; замена плат с последующей прошивкой; ремонт, замена наводящих винтов; юстировка, замена компенсатора; чистка лимба и т.п. операции	Ремонт, замена сразу нескольких узлов прибора; ремонт, замена дальномера; ремонт, замена оси; устранение эксцентриситета лимба и т.п. операции	2 700	5 700

GNSS- ПРИЕМНИКИ 1 приемник Комплект из 2-х Комплект из 3-х Trimble, Leica, Spectra Precision, South, Javad, Ashtech, Sokkia, Topcon, ACNOVO, Stonex и пр.	В индивидуальном порядке по результатам проведенной первичной диагностики	3 000	5 700 10 000 14 000
3D-ЛАЗЕРНЫЕ СКАНИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ FARO, Trimble, Leica, RIEGL, Optech, Topcon	В индивидуальном порядке по результатам проведенной первичной диагностики		17 000
ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ Leica DISTO, Spectra Precision, Bosch, RGK и пр.	Ремонт не производится		2 000
РУЛЕТКИ 3-30 м. 50 м. 100 м. Fisco, Geobox, Vega и пр.	Ремонт не производится		500 1 000 1 500
РЕЙКА НИВЕЛИРНАЯ 3/4/5 м.	Ремонт не производится		1 500

^{*}Цены указаны без учета стоимости деталей